



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — HUTSON TRACTOR CHECKLIST

2020 John Deere 9620RX
Inventario: 382354
Serie: 1RW9620RTL809156
Garantía desconocida

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
Hutson, Inc. / 039975
Elnora, IN, 47529
Contacto:

FOTOS (0 Total)

RESUMEN

Estado general:
Comentarios
generales:
Horas:

								Costo estimado		
	EXCELENTE	BIEN	MEDIANO	RAZONABLE	MALE	N/A	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Trade Info								0	0	0
Tires/Tracks		X						0	0	0
Paint Quality		X						0	0	0
Weights								0	0	0
Engine								0	0	0
Pivot Area (4WD's)		X						0	0	0
Leaks								0	0	0
AMS								0	0	0
Estación del Operador/Cabina								0	0	0
Manual & Tool Box								0	0	0
SCV's								0	0	0
Hitch & Drawbar								0	0	0
Luces								0	0	0
PTO								0	0	0
Attachments								0	0	0
Loader / Loader-ready								0	0	0
Damages (W/Pictures)								0	0	0
Hutson								0	0	0
Pictures								0	0	0

Stock Number: 382354

Model: 9620BX Serial Number: 1RW9620RTL809156

TRADE INFO

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Estimated Availability Date?										
Current hours?										
Estimated hours?										
Purchased off HUT program in last 12 months? ☐ Si ☐ No										
What are they trading on?							9rx			
Idea how much they want for it?										
What do you think retail is?										
What do you recommend booking at?										
Jockey/Wholesale bid?										
Recommended repairs before resale with estimated price?										
Was Leased or Owned? If leased, Would you have Maturity date and Pay off							✓ Owned			
Ext. Warranty with Experation Date & Hours?										

TIRES/TRACKS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
[tire_cond]										
Track condition of mid-rollers		X								
Tires notes										
Cuts or stubble damage? ☐ Si ☒ No										
2WD, MFWD or MFWD w/ suspension? MFWD w/suspension? ☐ Si ☐ No										
Front fenders? Pivoting/Fixed? ☐ Si ☐ No										

PAINT QUALITY

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Paint quality		X								

Stock Number: 382354

Model: 9620BX Serial Number: 1RW9620RTL809156

WEIGHTS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Does it have front weights? ☐ Si ☒ No										
Front weights: How many?										
Does it have wheel weights? ☐ Si ☒ No										
Wheel weights: enter size and how many?										

ENGINE

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Emissions Deleted or Modified? (WILL NOT TRADE FOR IF DELETED or MODIFIED) ☐ Si ☒ No										
Any oil in coolant? ☐ Si ☒ No										
Any coolant in oil? ☐ Si ☒ No										
Ask Customer, Does it start easily when COLD? ☐ Si ☒ No										
13.5 Deere Engines also REQUIRE PICTURE in assessment of inside coolant tank										
Gas or Diesel							✓ Gas			

PIVOT AREA (4WD'S)

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Hinge Pins?		X								
Telescoping Drive Shafts?		X								
Steering Pins, and Cylinders?		X								

Stock Number: 382354

Model: 9620BY Serial Number: 1RW9620RTL809156

LEAKS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Fuel leak? ☐ Si ☒ No If yes, take pictures.										
Hydraulic Leaks? ☐ Si ☒ No If yes, take pictures.										
Coolant Leaks? ☐ Si ☒ No If yes, take pictures.										
Engine Oil Leaks? ☐ Si ☒ No If yes, take pictures.										

AMS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Type of display trading with tractor						4600				
Removable Display Serial Number:										
Activations with Removable Display? ☐ Si ☐ No										
Activations with tractor? ☒ Si ☐ No										
Receiver Traded? ☐ Si ☒ No Enter Model: ITC, 3000 or 6000										
Integrated Auto Steer? ☒ Si ☐ No										

Stock Number: 382354

Model: 9620BX Serial Number: 1RW9620RTL809156

ESTACIÓN DEL OPERADOR/CABINA

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Cab? ☒ Si ☐ No										
ROPS Roll Gaurd complete and functional? ☒ Si ☐ No										
Cab Suspension? ☒ Si ☐ No										
Manure smell? ☐ Si ☒ No Smoked in? ☐ Si ☒ No										
Radio ☒ Si ☐ No										
A/C Working? ☒ Si ☐ No										
Brakes Work? ☒ Si ☐ No										
Diff lock on 4WD? ☒ Si ☐ No										
Missing or broken items? ☒ Si ☐ No										
What Type of transmission? Synro, Partial Powershift, Powershift, IVT, E23						pst				
Transmission: Number of Forward Gears? Number of Reverse Gear?										

MANUAL & TOOL BOX

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Tool Box? ☐ Si ☒ No Owners Manual? ☒ Si ☐ No										

SCV'S

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
How many?						6				
Large Pump? ☒ Si ☐ No										
Power Beyond? ☒ Si ☐ No										

HITCH & DRAWBAR

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Hammer strap with hitch pin? ☒ Si ☐ No										
Does it have 3 point hitch? ☐ Si ☒ No										
Does it function all the way up and down without issue? ☐ Si ☐ No										
Have Top Link and or Quick Hitch?										
Ever been hooked to Scraper or Dirt Pan? ☐ Si ☒ No										
Front 3PT? ☐ Si ☒ No										

LUCES

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Are they all there? ☒ Si ☐ No										
Do they work? ☒ Si ☐ No										

PTO

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
On or With Tractor							✓ Large 1000			
Front PTO? ☐ Si ☒ No										

ATTACHMENTS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Any attachments? Front blade, rock box, etc? ☐ Si ☐ No										

LOADER / LOADER-READY

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Does it have mid mount couplers? ☐ Si ☐ No										
Loader? Serial number? ☐ Si ☐ No										
Self-leveling? ☐ Si ☐ No										
Bucket Size: Bucket? Size? ☐ Si ☐ No										
Attachments: Forks, Spear or Grapple?										

Stock Number: 382354

Model: 9620BY Serial Number: 1RW9620RTL809156

DAMAGES (W/PICTURES)

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Grill ☐ Si ☒ No										
Hood ☐ Si ☒ No										
Fenders ☐ Si ☒ No										
Steps ☐ Si ☒ No										
Cab ☐ Si ☒ No										
Roof ☐ Si ☒ No										
Is Gudgeon Cracked (4WD's)? ☐ Si ☒ No										

HUTSON

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Hutson inspected annually? ☒ Si ☐ No										
Hutson repaired annually? ☒ Si ☐ No										

PICTURES

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Remember to take photos: 1) Full of each side (Right and Left) 2) Full Front, Right corner & Left corner 3) Full Rear, Right corner and Left corner 4) Cab a. Seat b. Headliner c. Control panel d. Hour meter e. W/4600 display all activations 5) All tires, one close-up and one of whole tire 6) Serial number plate of tractor and Loader plus attachments. 7) Engine 8) Take photo of any damage 9) 13.5 Deere Engines also require two pictures in assessment: One of inside of coolant tank and One of Engine oil dipstick. 10) All Damages										