



**INSPECCIÓN EVALUACIÓN — QUICK — COMPACTION EQUIPMENT**

2009 Hamm HD90VO  
 Inventario: 290307  
 Serie: H1810591  
 Doble tambor • Tambor liso • Vibrador

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO  
**United Construction & Forestry, LLC / 176366**  
 Westbrook, ME, 04092  
 Contacto:

**FOTOS (31 Total)**



**RESUMEN**

**Estado general:** BUENO

**Comentarios generales:** A few lights broken or not working, Battery may need to be replaced, Water system winterized, Replaced rear oscillating drum February 2018 @ 5,139 hours and it is currently 15.6mm thick, Front drum was rebuilt July 2022 with new bearings seals and belts. Machine runs and functions as it should.

**Nombre del Evaluador:** Brian M

**Operated Machine:** Yes

**Horas:** 7.487

	EXCELENTE	BIEN	MEDIANO	RAZONABLE	MAL	N/A	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Aspecto general			X							
Instrumentos / Mandos			X							
Sistema de Refrigeración		X								
Motor		X								
Pruebas de la transmisión		X					Moves as it should			
Diferencial, Frenos y Reducciones finales		X								
Sistema Hidráulico		X					Vibration and oscillation work			
Pruebas del Chassis y Estructura Principal		X					some play in steer cylinder pins			
Neumáticos / Llantas						X				

Stock Number: 290307

Model: HD90VO

Serial Number: H1810591

**NEUMÁTICOS / LLANTAS**

										Costo estimado			
	Tamaño del neumático	Especificaciones del neumático	% restante	NUOVO	B I E N	U T I L I Z A B I L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Delanteros: Derecha									X				
Delanteros: Izquierda									X				
Transmisión: Derecha									X				
Transmisión: Izquierda									X				
Tambor delantero			30%		X								
Tambor trasero			80%		X								


**Fotos adicionales**



Stock Number: 290307

Model: HD90VO

Serial Number: H1810591



Stock Number: 290307

Model: HD90VO

Serial Number: H1810591

