

Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956



### INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — MOTOR GRADERS

2009 Volvo G960  
Inventario: 0U042956  
Serie: VCE0G960V00042956  
14' Chuchilla • 17,50 neumáticos • Deflector para nieve  
Garantía desconocida

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO  
**Brandt Tractor Ltd. / 765395**  
Laval, QC, H7R 6E9  
Contacto:

### FOTOS (28 Total)



### RESUMEN

**Estado general:**  
**Comentarios generales:** Repairs to do  
**Nombre del Evaluador:** Service  
**Operated Machine:** No  
**Horas:** 10.511

	EXCELENTE	BIEN	MEDIANO	RAZONABLE	MAL	N/A	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Aspecto general			X					0	0	0
Instrumentos / Mandos			X					0	0	0
Sistema de Refrigeración			X					0	0	0
Motor			X					0	0	0
Pruebas de la transmisión			X					0	0	0
Diferencial, Frenos y Reducciones finales			X					0	0	0
Sistema Hidráulico			X					0	0	0
Pruebas del Chassis y Estructura Principal			X					0	0	0
Herramientas de corte (Ground Engaging Tools, GET)			X					0	0	0
Neumáticos / Llantas			X					0	0	0

Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956

**ACCESORIOS**

Item	Marca	Tipo	Tamaño	Número de serie	Condición
Unknown	Craig	Snow Wing			Usable

**ASPECTO GENERAL**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Chapa			X							
Óxido / Corrosión			X							
Pintura			X							
Asiento / Cinturón de seguridad / Rotación			X							
Puertas / Vidrio			X							
Luces			X							
Espejos			X							
Interior de cabina			X							
Mantenimiento periódico			X							
Programas de mejoras (PIPS) completos						X				
Freno de estacionamiento / Varillaje / Cerradura			X							
Adhesivos			X							
Manual del operador						X				
Bloqueo principal / Bloqueo en punto muerto			X							
Protecciones / Guardias (eje de transmisión)			X							
Resumen de sección			X							

**INSTRUMENTOS / MANDOS**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Horómetro: Original X Si <input type="radio"/> No Operating X Si <input type="radio"/> No			X							
Sistema de carga			X							
Indicador de Presión de Aceite Motor			X							
Indicador de Temperatura (motor, trans., hidr.)			X							
Interruptores (llave de contacto, MFWD, propulsión, etc.)			X							
Circuito de arranque en punto muerto			X							
Alarmas (avance, marcha atrás)				X						
Monitor / Indicadores de circuitos			X							
Indicador de obstrucción de aire			X							
Resumen de sección			X							

Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del refrigerante			X							
Temperatura del refrigerante			X							
Fugas de refrigerante			X							
Fugas en la junta de culata			X							
Comprobación bomba de agua			X							
Palas ventilador / Poleas / Protecciones			X							
Protección del ventilador			X							
Correas / Mangueras / Abrazaderas			X							
Estado del radiador / Enfriador de aceite			X							
Soportes del radiador			X							
Comprobación del sistema de aire acondicionado			X							
Resumen de sección			X							

**MOTOR**

Marca	Tamaño	Número de serie	Clasificación del Tier	Tipo
Volvo	7.145	10759782	3	

**MOTOR**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite			X							
Se analizo el aceite? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No						X				
Comprobación del sistema de admisión			X							
Arranque del motor			X							
RPM del motor (ralenti)			X							
RPM del motor (régimen máximo)			X							
Fugas de combustible			X							
Bomba inyección/ bomba alimentación / filtro de combustible			X							
Fugas de aceite			X							
Sistema de escape			X							
Falla el Motor?			X							
Exceso de humos (combustible / aceite / refrigerante)			X							
Potencia adecuada			X							
Presión de aceite motor adecuada			X							
Comprobación del control de velocidad / Varillaje / AI			X							
Ruido del motor anómalo			X							
Comprobación del turbocompresor			X							
Comprobación Fuga Gases del Carter			X							
Comprobación de la compresión (si es necesario)						X				
Piezas flojas / desgastadas			X							
Resumen de sección			X							

**PRUEBAS DE LA TRANSMISIÓN**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite			X							
Se analizo el aceite? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No						X				
Fugas de aceite			X							
Volante / amortiguador del motor			X							
Parada / Bloqueo del convertidor de par			X							
Caja del divisor de par			X							
Presión de aceite transm. (Ctrl/conexión)			X							
Acoplamiento de engranajes (cambio manual)						X				
Funcionamiento del inversor			X							
Modulación del cambio			X							
Ajustes del varillaje de cambio						X				
Patinaje del embrague / freno (Pwr Shft)			X							
Rendimiento de la reducción Hi-Lo			X							
Parada del motor			X							
Ruido anómales en la transmisión			X							
Resumen de sección			X							

**DIFERENCIAL, FRENOS Y REDUCCIONES FINALES**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite			X							
Se analizo el aceite? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No						X				
Fugas de aceite			X							
Ejes de transmisión / Juntas universales			X							
Puntos de oscilación del eje			X							
Tornillería de montaje			X							
Ruido a Engranaje en Diferencial			X							
Comprobación del bloqueo de diferencial / patinaje limitado			X							
Funcionamiento / Fugas del freno de servicio			X							
Funcionamiento del embrague / freno de dirección						X				
Funcionamiento de la tracción delantera						X				
Resumen de sección			X							

**SISTEMA HIDRÁULICO**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite			X							
Se analizo el aceite? <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No						X				
Fugas de aceite			X							
Temperatura de trabajo del aceite			X							
Rendimiento Bomba Hidraulica / Tiempo de Ciclos			X							
Ruido anómalo en la bomba			X							
Prueba del sistema / cil. asociados / juntas			X							
Mangueras / Tuberías			X							
Suspensión del eje / Acumulador						X				
Sist. hydr. aux. / Válvula			X							
Válvulas de control / válvulas de descarga			X							
Prueba de funcionamiento de la dirección			X							
Comprobación de la prioridad hydr. de la dirección						X				
Resumen de sección			X							

**PRUEBAS DEL CHASSIS Y ESTRUCTURA PRINCIPAL**

	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Estructura Principal			X							
Suporte del Motor			X							
Ejes / Barras de dirección			X							
Estructura del círculo			X							
Estructura de la Cabina / ROPS			X							
Juntas de articulación de la estructura			X							
Resumen de sección			X							

**HERRAMIENTAS DE CORTE (GROUND ENGAGING TOOLS, GET)**

	% restante	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
									Repuestos	Mano de obra	Total
Cuchilla	50%			X							
Cuchillas o Bordes Cortantes	30%			X							
Porta Dientes							X				
Subsolador							X				
Dientes / puntas							X				
Resumen de sección				X							

Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956

**NEUMÁTICOS / LLANTAS**


	Tamaño del neumático	Especificaciones del neumático	% restante	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Costo estimado		
											Repuestos	Mano de obra	Total
Delanteros: Derecha	17.5		50%			X							
Delanteros: Izquierda	17.5		50%			X							
Transmisión: Derecha	17.5		80%			X							
Transmisión: Izquierda	17.5		80%			X							
Remolque: Derecha	17.5		80%			X							
Remolque: Izquierda	17.5		80%			X							
Resumen de sección						X							

**Fotos adicionales**



Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956



Stock Number: 0U042956

Model: G960 Serial Number: VCE0G960V00042956

