

Stock Number: TU433440

Model: 310Serial Number: 1T0310LXPPF433440



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ?KIND? — BACKHOE LOADERS

2023 John Deere 310L
Inventario: TU433440
Serie: 1T0310LXPPF433440
Extensión de garantía , JD PT & HYD Warranty through 10-24-2025
or 2,000 Hours

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
Doggett Heavy Machinery Services / 177166
Houston, TX, 77037
Contacto:

FOTOS (9 Total)



RESUMEN

Estado general: EXCELENTE
Comentarios generales: MACHINE IS FLAWLESS, PAINT WORK IS STILL IMMACULATE. MACHINE IS LOW HOURED AND FIT FOR THE FEILD.
Nombre del Evaluador: MITCH OLIVER
Operated Machine: Yes
Horas: 127

								Costo estimado		
	EXCELENTE	BIEN	MEDIANO	RAZONABLE	MA L	N / A	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Aspecto general		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Instrumentos / Mandos		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Sistema de Refrigeración		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Motor		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Pruebas de la transmisión		X					GOOD CONDITON	0	0	0
Diferencial, Frenos y Reducciones finales		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Sistema Hidráulico		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Pruebas del Chassis y Estructura Principal		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Herramientas de corte (Ground Engaging Tools, GET)		X					GOOD CONDITION	0	0	0
Neumáticos / Llantas		X						0	0	0

ASPECTO GENERAL

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Chapa		X							
Óxido / Corrosión		X							
Pintura		X							
Asiento / Cinturón de seguridad / Rotación		X							
Puertas / Vidrio		X							
Luces		X							
Espejos		X							
Interior de cabina		X							
Mantenimiento periódico		X							
Programas de mejoras (PIPS) completos		X							
Freno de estacionamiento / Varillaje / Cerradura		X							
Adhesivos		X							
Manual del operador		X							
Bloqueo principal / Bloqueo en punto muerto		X							
Protecciones / Guardias (eje de transmisión)		X							
Resumen de sección		X				GOOD CONDITION			

INSTRUMENTOS / MANDOS

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Horómetro: Original ☒ Si ☐ No Operating ☒ Si ☐ No		X							
Sistema de carga		X							
Indicador de Presión de Aceite Motor		X							
Indicador de Temperatura (motor, trans., hydr.)		X							
Interruptores (llave de contacto, MFWD, propulsión, etc.)		X							
Circuito de arranque en punto muerto		X							
Alarmas (avance, marcha atrás)		X							
Monitor / Indicadores de circuitos		X							
Indicador de obstrucción de aire		X							
Resumen de sección		X				GOOD CONDITION			

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del refrigerante		X							
Temperatura del refrigerante		X							
Fugas de refrigerante		X							
Fugas en la junta de culata		X							
Comprobación bomba de agua		X							
Palas ventilador / Poleas / Protecciones		X							
Protección del ventilador		X							
Correas / Mangueras / Abrazaderas		X							
Estado del radiador / Enfriador de aceite		X							
Soportes del radiador		X							
Comprobación del sistema de aire acondicionado		X							
Resumen de sección		X					GOOD CONDITION		

MOTOR (DETALLES DEL MOTOR NO PROPORCIONADOS)

MOTOR

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del aceite		X							
Se analizo el aceite? X Si O No		X							
Comprobación del sistema de admisión		X							
Arranque del motor		X							
RPM del motor (ralentí)		X							
RPM del motor (régimen máximo)		X							
Fugas de combustible		X							
Bomba inyección/ bomba alimentación / filtro de combustible		X							
Fugas de aceite		X							
Sistema de escape		X							
Falla el Motor?		X							
Exceso de humos (combustible / aceite / refrigerante)		X							
Potencia adecuada		X							
Presión de aceite motor adecuada		X							
Comprobación del control de velocidad / Varillaje / AI		X							
Ruido del motor anómalo		X							
Comprobación del turbocompresor		X							
Comprobación Fuga Gases del Carter		X							
Comprobación de la compresión (si es necesario)		X							
Piezas flojas / desgastadas		X							
Resumen de sección		X					GOOD CONDITION		

PRUEBAS DE LA TRANSMISIÓN

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del aceite		X							
Se analizo el aceite? X Si O No		X							
Fugas de aceite		X							
Volante / amortiguador del motor		X							
Parada / Bloqueo del convertidor de par		X							
Presión de aceite transm. (Ctrl/conexión)		X							
Acoplamiento de engranajes (cambio manual)		X							
Funcionamiento del inversor		X							
Modulación del cambio		X							
Ajustes del varillaje de cambio		X							
Patinaje del embrague / freno (Pwr Shift)		X							
Rendimiento de la reducción Hi-Lo		X							
Parada del motor		X							
Ruido anómales en la transmisión		X							
Resumen de sección		X					GOOD CONDITON		

DIFERENCIAL, FRENOS Y REDUCCIONES FINALES

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del aceite		X							
Se analizo el aceite? X Si O No		X							
Fugas de aceite		X							
Ejes de transmisión / Juntas universales		X							
Puntos de oscilación del eje		X							
Tornillería de montaje		X							
Ruido a Engranaje en Diferencial		X							
Comprobación del bloqueo de diferencial / patinaje limitado		X							
Funcionamiento / Fugas del freno de servicio		X							
Funcionamiento de la tracción delantera		X							
Resumen de sección		X					GOOD CONDITION		

SISTEMA HIDRÁULICO

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite		X								
Se analizo el aceite? X Si ☐ No		X								
Fugas de aceite		X								
Temperatura de trabajo del aceite		X								
Rendimiento Bomba Hidraulica / Tiempo de Ciclos		X								
Ruido anómalo en la bomba		X								
Prueba del sistema / cil. asociados / juntas		X								
Retorno a la posición de excavación		X								
Mangueras / Tuberías		X								
Giro		X								
Sist. hydr. aux. / Válvula		X								
Válvulas de control / válvulas de descarga		X								
Prueba de funcionamiento de la dirección		X								
Comprobación de la prioridad hydr. de la dirección		X								
Resumen de sección		X					GOOD CONDITION			

PRUEBAS DEL CHASSIS Y ESTRUCTURA PRINCIPAL

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Estructura Principal		X								
Suporte del Motor		X								
Ejes / Barras de dirección		X								
Estructura de la Cabina / ROPS		X								
Cabezal del sistema giratorio		X								
Estabilizador / Almohadillas		X								
Pluma (cargadora / retroexcavadora / excavadora)		X								
Brazo / Levas de Balde		X								
Resumen de sección		X					GOOD CONDITION			

HERRAMIENTAS DE CORTE (GROUND ENGAGING TOOLS, GET)

								Costo estimado			
	% restante	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	N/D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Cucharon	90%		X								
Dientes / puntas	90%		X								
Porta Dientes	90%		X								
Cuchillas o Bordes Cortantes	90%		X								
Resumen de sección			X					GOOD CONDITION			

NEUMÁTICOS / LLANTAS

										Costo estimado		
	Tamaño del neumático	Especificaciones del neumático	% restante	NUOVO	B I E N	U T I L I Z A B I L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Delanteros: Derecha	16.5R12		90%		X							
Delanteros: Izquierda	16.5R12		90%		X							
Transmisión: Derecha	19.5R24		90%		X							
Transmisión: Izquierda	19.5R24		90%		X							
Resumen de sección					X							

Fotos adicionales



Stock Number: TU433440

Model: 310Serial Number: 1T0310LXPPF433440

