

Stock Number: 161732

Model: 210G Serial Number: 1FF210GXJLF528968



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — EXCAVATORS

2020 John Deere 210G LC
Inventario: 161732
Serie: 1FF210GXJLF528968
Cabina con a/c • Selección de tipo de control • Brazo mediano-largo • Pluma normal • Patines anchos • Taco 32" pulgadas • Sistema hidráulico aux. • Pulgar hidráulico • Cucharon 48" pulgadas
Garantía desconocida

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
Stribling Equipment / 178665
Richland, MS, 39218
Contacto: Jason Wells

FOTOS (20 Total)



RESUMEN

Estado general: N/A
Comentarios generales: Hand rails bent. Antenna broke. Boom light bent and doesnt work. No mirrors. Def tank and tool box bent. D channel bent. Cab door bent and wont seal. Cb in cab. Adhesive and tint on windows. Grinding noise from left final drive. Up and down and side to side slack in boom to bucket little slack in boom to machine. Coolant leak at rear of engine. Doors bent and dont want to close. Windshield wipers dont work. Left doors has home made guards. Ac covers broke. Curl cylinder leaking and has cuts in it. Needs bucket teeth. Hose worn to wire on right side of boom and bracket bent in on it. Oil leak at hydraulic sucking line and hydraulics are low. Bottom belly pan bent up under pumps. Seat is stained. Steps bent and bolt on ones missing.
Nombre del Evaluador: Jeff Skinner
Operated Machine: Yes
Horas: 3.556

	E X C E L L E N T E	B I E N	M E D I A N O	R A Z O N A B L E	M A L	N / A	Observaciones	Costo estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Aspecto general								0	0	0
Instrumentos / Mandos			X					0	0	0
Sistema de Refrigeración		X						0	0	0
Motor		X						0	0	0
Pruebas de la transmisión		X						0	0	0
Diferencial, Frenos y Reducciones finales		X						0	0	0
Sistema Hidráulico		X						0	0	0
Pruebas del Chassis y Estructura Principal		X						0	0	0
Herramientas de corte (Ground Engaging Tools, GET)					X			0	0	0
Tren de orugas						X		0	0	0
Medidas del Material Rodante								0	0	0

Stock Number: 161732

Model: 210G Serial Number: 1FF210GXJLF528968

ACCESORIOS

Item	Marca	Tipo	Tamaño	Número de serie	Condición
Thumb	TAG	Hydraulic			N/A

ASPECTO GENERAL

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Chapa					X				
Óxido / Corrosión			X						
Pintura			X						
Asiento / Cinturón de seguridad / Rotación			X						
Puertas / Vidrio			X						
Luces				X					
Espejos					X				
Interior de cabina			X						
Mantenimiento periódico			X						
Programas de mejoras (PIPS) completos						X			
Freno de estacionamiento / Varillaje / Cerradura			X						
Adhesivos					X				
Manual del operador		X							
Bloqueo principal / Bloqueo en punto muerto		X							
Protecciones / Guardias (eje de transmisión)						X			
Resumen de sección									

INSTRUMENTOS / MANDOS

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Horómetro: Original X Si ☐ No Operating X Si ☐ No			X						
Sistema de carga			X						
Indicador de Presión de Aceite Motor			X						
Indicador de Temperatura (motor, trans., hydr.)			X						
Interruptores (llave de contacto, MFWD, propulsión, etc.)			X						
Circuito de arranque en punto muerto			X						
Alarmas (avance, marcha atrás)			X						
Monitor / Indicadores de circuitos			X						
Indicador de obstrucción de aire			X						
Resumen de sección			X						

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

								Costo estimado		
	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del refrigerante		X								
Temperatura del refrigerante		X								
Fugas de refrigerante				X						
Fugas en la junta de culata		X								
Comprobación bomba de agua		X								
Palas ventilador / Poleas / Protecciones		X								
Protección del ventilador		X								
Correas / Mangueras / Abrazaderas		X								
Estado del radiador / Enfriador de aceite		X								
Soportes del radiador		X								
Comprobación del sistema de aire acondicionado		X								
Resumen de sección		X								

MOTOR

Marca	Tamaño	Número de serie	Clasificación del Tier	Tipo
6068JD	65068	PC6068U086553		

MOTOR

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite		X								
Se analizo el aceite? X Si O No			X							
Comprobación del sistema de admisión		X								
Arranque del motor		X								
RPM del motor (ralentí)		X								
RPM del motor (régimen máximo)		X								
Fugas de combustible		X								
Bomba inyección/ bomba alimentación / filtro de combustible		X								
Fugas de aceite		X								
Sistema de escape		X								
Falla el Motor?		X								
Exceso de humos (combustible / aceite / refrigerante)		X								
Potencia adecuada		X								
Presión de aceite motor adecuada		X								
Comprobación del control de velocidad / Varillaje / AI		X								
Ruido del motor anómalo		X								
Comprobación del turbocompresor		X								
Comprobación Fuga Gases del Carter		X								
Comprobación de la compresión (sí es necesario)		X								
Piezas flojas / desgastadas		X								
Resumen de sección		X								

PRUEBAS DE LA TRANSMISIÓN

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite		X								
Se analizo el aceite? X Si O No			X							
Fugas de aceite		X								
Presión de aceite transm. (Ctrl/conexión)		X								
Funcionamiento del inversor		X								
Modulación del cambio		X								
Ajustes del varillaje de cambio						X				
Control de bomba/ fase hidrostática		X								
Rendimiento de la reducción Hi-Lo		X								
Parada del motor		X								
Ruido anómales en la transmisión		X								
Resumen de sección		X								

DIFERENCIAL, FRENOS Y REDUCCIONES FINALES

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del aceite		X							
Se analizo el aceite? X Si O No			X						
Fugas de aceite		X							
Tornillería de montaje		X							
Ruido a Engranaje en Diferencial				X					
Funcionamiento / Fugas del freno de servicio		X							
Funcionamiento del embrague / freno de dirección		X							
Reducciones finales		X							
Resumen de sección		X							

SISTEMA HIDRÁULICO

							Costo estimado		
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
Nivel / Calidad del aceite		X							
Se analizo el aceite? X Si O No			X						
Fugas de aceite				X					
Temperatura de trabajo del aceite		X							
Rendimiento Bomba Hidraulica / Tiempo de Ciclos		X							
Ruido anómalo en la bomba		X							
Prueba del sistema / cil. asociados / juntas		X							
Retorno a la posición de excavación		X							
Mangueras / Tuberías		X							
Giro		X							
Propulsión / Inversión		X							
Sist. hydr. aux. / Válvula		X							
Válvulas de control / válvulas de descarga		X							
Prueba de funcionamiento de la dirección		X							
Comprobación de la prioridad hydr. de la dirección		X							
Resumen de sección		X							

PRUEBAS DEL CHASSIS Y ESTRUCTURA PRINCIPAL

							Costo estimado			
	NUVO	BEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Estructura Principal		X								
Suporte del Motor		X								
Estructura de la Cabina / ROPS				X						
Cabezal del sistema giratorio		X								
Pluma (cargadora / retroexcavadora / excavadora)		X								
Brazo / Levas de Balde		X								
Estructura de orugas		X								
Extensión de pluma						X				
Resumen de sección		X								

HERRAMIENTAS DE CORTE (GROUND ENGAGING TOOLS, GET)

								Costo estimado			
	% restante	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Cucharon	60%						X				
Cuchilla							X				
Dientes / puntas	20%					X					
Porta Dientes	50%					X					
Cuchillas o Bordes Cortantes							X				
Resumen de sección						X					


TREN DE ORUGAS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Estructura de orugas / Guardias		X								
Barra transversal delantera						X				
Barra transversal trasera						X				
Tensores de orugas			X							
Estado general del tren de orugas						X				
Resumen de sección						X				

MEDIDAS DEL MATERIAL RODANTE

	Dimensión	% restante	Observaciones	Costo estimado		
				Repuestos	Mano de obra	Total
Tipo de zapata	TRIPLE		NA			
Ancho de Zapata	NA		NA			
Ancho de Zapata	NA		NA			
Zapatas: Derecha	24.5	80%	NA			
Zapatas: Izquierda	NA		NA			
Paso de la Cadena: Derecha	760	80%	NA			
Paso de la Cadena: Izquierda	NA		NA			
Buje de Cadena: Derecha Se han girado pernos y bujes? ☐ Si ☒ No	57	60%	NA			
Buje de Cadena: Izquierda Cadena sellada y lubricada? ☐ Si ☒ No	NA		NA			
Eslabon de Cadena: Derecha	101.5	50%	NA			
Eslabon de Cadena: Izquierda	NA		NA			
Rueda Guía: Derecha	20.5	60%	NA			
Rueda Guía: Izquierda	NA		NA			
Rodillos de apoyo: Derecha	118	80%	NA			
Rodillos de apoyo: Izquierda	NA		NA			
Rodillos de orugas: Derecha	143	60%	NA			
Rodillos de orugas: Izquierda	NA		NA			
Rueda Cavilla: Derecha	NA	70%	NA			
Rueda Cavilla: Izquierda	NA		NA			

Fotos adicionales



Stock Number: 161732

Model: 210G Serial Number: 1FF210GXJLF528968



Stock Number: 161732

Model: 210G Serial Number: 1FF210GXJLF528968

