



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — WHEEL LOADERS

2021 John Deere 624 P
 Inventario: MLZ10484
 Número de serie: 1DW624PAAMLZ10484
 Cabina con aire acondicionado • 3 correderas • Asiento con calefacción • Sistema hidráulico aux. • Control de movimiento • Bloqueo de diferencial delantero • Neumáticos 20.5 • Radiales • Cazo universal • Cámara trasera
 Extensión de garantía Febrero 25, 2024, PT/HYDS

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
PAPE MACHINERY / 178327
 PASCO, WA, 99301
 Contacto:

FOTOS (19 Total)



RESUMEN

Estado general: BIEN

Comentarios

generales: MACHINE HAS BEEN WELL KEPT. ONE OPERATOR FOR THIS MACHINE IN LOCATION. YOU CAN TELL THE OPERATOR TAKES CARE OF MACHINE BY THE HOUSE KEEPING OF MACHINE

Nombre del

Evaluador: TYE HOLOM

Operated

Machine: Yes
 Horas: 1.720

	EXCELENTE	BIEN	MEDIANO	RAZONABLE	MAL	N/A	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Aspecto general	X						CLEAN MACHINE NO BUILD UP ON ANY COMPONENTS	0	0	0
Instrumentos / Mandos	X							0	0	0
Pruebas del sistema de refrigeración	X							0	0	0
Pruebas del motor	X							0	0	0
Pruebas de la transmisión	X							0	0	0
Pruebas del diferencial, frenos y reducciones finales	X							0	0	0
Pruebas del sistema hidráulico	X						SMALL LEAK ON REAR COOLER ORING	0	0	0
Pruebas del bastidor	X						MACHINE IS WELL KEPT AND CLEAN	0	0	0
Aperos de contacto	X							0	0	0
Neumáticos / Llantas	X							0	0	0

ANEJOS

Objeto	Marca	Tipo	Tamaño	Número de serie	Condición
Bucket	PSM	ROLL OUT	4.5YD	16002-1/1	Good
Other	GREONAVOLD	AUTO LUBE	SOLD WITH MACHINE		Good

ASPECTO GENERAL

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Chapa		X								
Óxido / Corrosión		X								
Pintura		X								
Asiento / Cinturón de seguridad / Rotación		X								
Puertas / Vidrio		X					NO BROKEN GLASS OR CRACKS			
Iluminación		X					ALL FUNCTION			
Espejos		X					NO CRACKS			
Interior de cabina		X					CLEAN WELL KEPT			
Mantenimiento periódico		X					PM SOLD WITH MACHINE PAPE PLUS			
Programas de mejoras completo			X							
Freno de estacionamiento / Varillaje / Cerradura		X								
Adhesivos		X								
Manual del operador		X					IN CAB GOOD CONDITION			
Bloqueo principal / Bloqueo en punto muerto		X								
Protecciones/Protección ejes		X								
Resumen de sección		X					CLEAN MACHINE NO BUILD UP ON ANY COMONENTS			

INSTRUMENTOS / MANDOS

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Cuentahoras: Original X Si <input type="radio"/> No		X								
Operating X Si <input type="radio"/> No										
Sistema de carga		X								
Manómetro de presión de aceite motor		X								
Relojes de temperatura (motor, trans., hidr.)		X								
Interruptores (llave de contacto, MFWD, propulsión, etc.)		X								
Círculo de arranque en punto muerto		X								
Alarms (avance, marcha atrás)		X					FUNCTIONS			
Monitor / Indicadores de circuitos		X					NO CODES			
Indicador de obstrucción de aire		X								
Resumen de sección		X								

PRUEBAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del refrigerante	X									
Temperatura del refrigerante	X						BROUGHT UP TO TEMP NO SIGN OF OVER HEATING			
Fugas de refrigerante	X						NONE			
Fugas en la junta de culata	X						ENGINE HAS NO LEAKS			
Comprobación bomba de agua	X									
Palas ventilador / Poleas / Protecciones	X									
Protección del ventilador	X									
Correas / Manguitos / Abrazaderas	X									
Estado del radiador / Enfriador de aceite	X									
Soportes del radiador	X									
Comprobación del sistema de aire acondicionado	X						BLOWS COLD OUTSIDE TEMP WAS AT 65			
Resumen de sección	X									

MOTOR

Marca	Tamaño	Número de serie	Clasificación del Tier	Tipo
JD POWERTECH			4	diesel

PRUEBAS DEL MOTOR

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite	X						LEVEL FULL			
¿Se ha comprobado el aceite?		X								
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No										
Comprobación del sistema de admisión		X								
Arranque del motor	X									
RPM del motor (ralentí)	X									
RPM del motor (régimen máximo)	X									
Fugas de combustible	X						NO LEAKS FOUND			
Bomba inyección/ bomba alimentación / filtro de combustible	X									
Fugas de aceite	X						NO LEAKS FOUND			
Sistema de escape	X									
Fallos de encendido	X						NO MISS			
Exceso de humos (combustible / aceite / refrigerante)	X									
Potencia adecuada	X									
Presión de aceite motor adecuada	X									
Comprobación del control de velocidad / Varillaje / AI	X									
Ruido del motor anómalo	X									
Comprobación del turbocompresor	X									
Comprobación de la válvula de derivación	X						NONE WHEN OPENED OIL FILL			
Comprobación de la compresión (si es necesario)				X						
Piezas flojas / desgastadas	X						NONE FOUND			
Resumen de sección	X									

PRUEBAS DE LA TRANSMISIÓN

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite	X						CORRECT LEVEL			
¿Se ha comprobado el aceite?		X								
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No										
Fugas de aceite	X						NO LEAKS			
Volante / amortiguador del motor	X									
Parada / Bloqueo del convertidor de par	X						SHIFTS THROUGH ALL GEARS SMOOTH			
Caja del divisor de par					X					
Presión de aceite transm. (Ctrl/conexión)	X									
Acoplamiento de engranajes (cambio manual)	X									
Funcionamiento del inversor	X						FIRM SHIFTS			
Modulación del cambio	X									
Ajustes del varillaje de cambio	X									
Patinaje del embrague / freno (Pwr Shft)	X						FUNCTIONS			
Control de bomba/ fase hidrostática					X					
Rendimiento de la reducción Hi-Lo	X									
Parada del motor	X									
Ruido anómalo en la transmisión	X						NONE			
Resumen de sección	X									

PRUEBAS DEL DIFERENCIAL, FRENOS Y REDUCCIONES FINALES

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite	X									
¿Se ha comprobado el aceite?		X								
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No										
Fugas de aceite	X						NO LEAKS			
Ejes de transmisión / Juntas universales	X									
Puntos de oscilación del eje	X									
Tornillería de montaje	X									
Ruidos en diferencial mecánico	X						NONE			
Comprobación del bloqueo de diferencial / patinaje limitado	X						FUNCTIONS			
Funcionamiento / Fugas del freno de servicio	X									
Resumen de sección	X									

PRUEBAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Nivel / Calidad del aceite	X									
¿Se ha analizado el aceite?		X								
<input checked="" type="radio"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No										
Fugas de aceite			X				SMALL LEAK ON COOLER LOOKS LIKE O RING			
Temperatura de trabajo del aceite	X									
Rendimiento / Ciclos de la bomba hidráulica	X						NORMAL			
Ruido anómalo en la bomba	X						NONE			
Prueba del sistema / cil. asociados / juntas	X									
Retorno a la posición de excavación	X						FUNCTIONS			
Manguitos / Tuberías	X									
Sist. hidr. aux. / Válvula	X						RUNS ROLL OUT HOSES GOOD NOT WORN			
Válvulas de control / válvulas de descarga	X									
Prueba de funcionamiento de la dirección	X									
Comprobación de la prioridad hidr. de la dirección	X									
Resumen de sección	X						SMALL LEAK ON REAR COOLER ORING			

PRUEBAS DEL BASTIDOR

	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
								Repuestos	Mano de obra	Total
Bastidor principal	X									
Bastidor de máquina / motor	X									
Ejes / Barras de dirección	X									
Bastidor de cabina / ROPS	X									
Juntas de articulación del bastidor	X									
Pluma (cargadora / retroexcavadora / excavadora)	X									
Varilla de nivel / articulación del cazo	X									
Resumen de sección	X						MACHINE IS WELL KEPT AND CLEAN			

APEROS DE CONTACTO

	% restante	NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBIAR	ND	Observaciones	Coste estimado		
									Repuestos	Mano de obra	Total
Cazos	90%	X						PSM ROLL OUT			
Dientes / puntas						X					
Dientes postizos						X					
Borde de corte (filo)	50%		X					CAN BE FLIPPED			
Resumen de sección		X									

NEUMÁTICOS / LLANTAS

	Tamaño del neumático	Especificaciones del neumático	% restante	Coste estimado									
				NUEVO	BIEN	USABLE	REPARAR	CAMBiar	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Delanteros: Derecha	20.5R25		90%		X					NO CUTS			
Delanteros: Izquierda	20.5R25				X					NO CUTS			
Transmisión: Derecha	20.5R25				X					NO CUTS			
Transmisión: Izquierda	20.5R25				X					NO CUTS			
Resumen de sección					X								

ADDTL PHOTOARIOS

Stock Number: MLZ10484

Model: 624 Serial Number: 1DW624PAAMLZ10484

