



INSPECCIÓN EVALUACIÓN — ADVANCED — BALE PROCESSOR/ BALE HAULER/ TRAILERS/ HAY RAKE JANUARY 2022

2012 Highline CFR650
Inventario: 249902
Serie: CFR6503262
Garantía desconocida

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO
Pattison Agriculture Limited / 731789
Kindersley, SK, S0L 1S0
Contacto:

FOTOS (0 Total)

RESUMEN

Estado general:
Comentarios
generales:
Horas:

								Costo estimado		
	E X C E L E N T E	B I E N	M E D I A N O	R A Z O N A B L E	M A L	N / A	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
								0	0	0
MAIN FEATURES TO BE ADVERTISED - FILL IN FEATURES SECTION OF MFPRO								0	0	0
Bale Processor								0	0	0
INSPECTION/CONDITIONS-BALE PROCESSOR								0	0	0
BALE HAULER/ TRAILERS								0	0	0
INSPECTION/CONDITIONS-BALE Hauler/ Trailer								0	0	0
HAY RAKE								0	0	0
INSPECTION/CONDITIONS-HAY RAKE								0	0	0

Stock Number: 249902

Model: CFR650

Serial Number: CFR6503262

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
Customer:							Darrell Goldsmith			
Year: Make: Model:							2012 Highline CFR650			
Serial Number:							CFR6503262			
Link to Picture Process										

MAIN FEATURES TO BE ADVERTISED - FILL IN FEATURES SECTION OF MFPRO

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
1- Category							✓ Bale Processor			
2- Front Tires: Brand and Size							Goodyear Softrac 16.5SL-16.1SL			
Rear Tires: Brand and Size										
3- # of Axels (If Applicable)										

BALE PROCESSOR

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
1- PTO Size										
2- Misc							✓ Grain/ Supplement Tank			

INSPECTION/CONDITIONS-BALE PROCESSOR

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total
1- Chopper Hammers							✓ N/R			
2- Drive Motors/ PTO/ Gear Case							✓ Good			
3- Deflector/ Panel Work/ Frame							✓ Good			
4- Tire Condition and % Remaining							Fair 20% Remaining			
5- Chassis/ Hitch							✓ Good			
6- Road/Work Lighting							✓ Good			
7- Hydraulic Cylinders							✓ Good			
Overall Summary of Unit							Unit in fair working condition.			

BALE HAULER/ TRAILERS

							Costo estimado			
	NUEVO	BIEN	UTILIZABLE	REPARAR	REEMPLAZAR	ND	Observaciones	Repuestos	Mano de obra	Total

INSPECTION/CONDITIONS-BALE HAULER/ TRAILER

							Costo estimado		
	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
1- All Hydraulic Lines									
2- Cylinders/ Valve Blocks									
3-Discharge/Unloading System Condition/ Operation									
4- Frame and Rails						✓ Good			
5- Hitch									
6- Road/ Transport Lights/ Wiring Harness									
Overall Summary of Unit									

HAY RAKE

							Costo estimado		
	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
1- Type									
2- Working Width									
3- Transport Swing									
4- PTO									
5- Lights									
6- Number of Wheels Per Side									

INSPECTION/CONDITIONS-HAY RAKE

							Costo estimado		
	N U E V O	B I E N	U T I L I Z A B L E	R E P A R A R	R E E M P L A Z A R	N D	Observaciones	Repuestos	Mano de obra Total
1- All Hydraulic Lines									
2- Cylinders/ Springs, Tensioners									
3- Check All Hinges/ Fold Points/ Hardware for Play									
4- Frame									
5- Tines									
6- Disks									
7- Gearcase/ Drives									
8- PTO Shaft/ U-joint/ CV Joint									
9- Safety Shields/ Crop Deflectors/ Skirts									
Summary of Overall Condition									